


Montagehilfen Assembly tools

GMS KL 2



Technische Daten Specifications

Beschreibung	Klebe- und Bohrlehre für Glasbruchsensor. Für exakte Klebung von Glasbruchsensoren. Bohrschablone für Kabelzuführung
Description	Glassbreak detector glueing guide. For exact glueing of glassbreak detectors. Drilling-template for cable entrance

GMS Z 3



Technische Daten Specifications

Beschreibung	Zugentlastung 3,2 mm. 20 St. Für die Zugentlastung von Glasbruchsensorkabeln mit Ø 3,2 mm
Description	Pull relieve 3,2 mm. 20 Pull relieves for glassbreak detector cable with Ø 3,2 mm
Material	S-B oder A-B-S